

大学城门诊医技楼二层乳腺机房 情况说明

- 大学城门诊医技楼二层原有1间乳腺机房，旧设备已登记许可，近期更新了设备。根据现行规范《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020），乳腺机房屏蔽体防护厚度不低于1mmPb，乳腺机房有一面墙为玻璃外墙，无射线防护功能，需要补充玻璃外墙的射线防护，并设置1台排风机。



表3 不同类型 X 射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求

机房类型	有用线束方向铅当量 mmPb	非有用线束方向铅当量 mmPb
标称125 kV以上的摄影机房	3.0	2.0
标称125 kV及以下的摄影机房	2.0	1.0
C形臂X射线设备机房	2.0	2.0
口腔CBCT、牙科全景机房（有头颅摄影）	2.0	1.0
透视机房、骨密度仪机房、口内牙片机房、 牙科全景机房（无头颅摄影）、碎石机房、模拟定位 机房、 乳腺摄影机房、乳腺CBCT机房	1.0	1.0
CT机房（不含头颅移动CT） CT模拟定位机房	2.5	



大学城门诊医技楼二层乳腺机房所处位置

